

עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0

3.1.5.8 מעבדה השלמת הרכבת המחשב

מבוא

הדפס והשלם מעבדה זו.

במעבדה זו, יהיה עליך להתקין את הלוחות הצדדיים והכבלים החיצוניים של המחשב.

ציוד מומלץ

- מארז מחשב עם ספק כוח, לוח אם, כוננים, כרטיסים מתאמים, וכבלים פנימיים מותקנים.
- כבל מסך (VGA או DVI)
- מקלדת
- עכבר
- כבל USB לרכזת USB
- כבל USB עבור מדפסת USB
- כבל רשת
- אנטנה אלחוטית
- כבל חשמל
- ערכת כלים
- ספר הוראות לוח אם

שלב 1

חבר את לוחות הצד למארז המחשב.

אבטח את לוחות הצד למחשב בעזרת ברגי הלוח.

שלב 2

חבר את כבל המסך ליציאת הווידאו.

אבטח את הכבל על ידי הידוק הברגים במחבר.

שלב 3

חבר את כבל המקלדת ליציאת ה-USB או PS/2 מקלדת.

שלב 4

חבר את כבל העכבר ליציאת ה-USB או PS/2 לעכבר.

שלב 5

חבר את כבל רכזת ה-USB לאחת מיציאת ה-USB.

שלב 6

חבר את כבל ה-USB של המדפסת ליציאת ה-USB ברכזת.

שלב 7

חבר את כבל האתרנט ליציאת האתרנט.

שלב 8

חבר את האנטנה האלחוטית למחבר האנטנה.

שלב 9

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל או לספק הכוח.

מעבדה זו הסתיימה. אנא בקש מהמדריך שיבדוק את עבודתך.